

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Nikola Vitez

Zagreb, 2016.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, dipl. ing.

Student:

Nikola Vitez

Zagreb, 2016.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći stečena znanja tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se mentoru prof. dr. sc. Bojanu Jerbiću na pomoći i sugestijama prilikom izrade završnog rada. Također se želim zahvaliti asistentu dr. sc. Marku Švaci na korisnim savjetima i pomoći pri izradi završnog rada.

Nikola Vitez



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite
Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:
proizvodno inženjerstvo, računalno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo
materijala i mehatronika i robotika

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa:	
Ur.broj:	

ZAVRŠNI ZADATAK

Student: **NIKOLA VITEZ** Mat. br.: 0035190410

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **ROBOTSKO PRAĆENJE KONTURA KORIŠTENJEM SENZORA SILE**

Naslov rada na engleskom jeziku: **ROBOT CONTOUR-TRACKING WITH FORCE FEEDBACK**

Opis zadatka:

Današnja primjena robota u nepotpuno definiranoj radnoj okolini temelji se na integraciji naprednih senzorskih sustava. U okolini gdje nije moguće koristiti vizijske sustave ili gdje takva vrsta senzora ne može dati zadovoljavajuće rezultate moguće je koristiti senzore sile i momenata.

U radu je potrebno izraditi upravljačku podršku za robota koja će omogućiti praćenje zakrivljenih i ravnih ploha konstantnom normalnom silom koristeći povratnu vezu sa senzora sile postavljenog na kraju robotske ruke. Za različite režime rada robota (brzina i ubrzanje) potrebno je izvršiti analizu rasipanja normalne komponente sile.

Razvijene upravljačke programe potrebno je implementirati te eksperimentalno verificirati 6-osnom Fanuc robotu u Laboratoriju za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.

Zadatak zadan:

25. studenog 2015.

Rok predaje rada:

1. rok: 25. veljače 2016
2. rok (izvanredni): 20. lipnja 2016.
3. rok: 17. rujna 2016.


Predviđeni datumi obrane:

1. rok: 29.2., 02. i 03.03. 2016.
2. rok (izvanredni): 30. 06. 2016.
3. rok: 19., 20. i 21. 09. 2016.

Zadatak zadao:


Prof. dr. sc. Bojan Jerbić

Predsjednik Povjerenstva:


Prof. dr. sc. Zoran Kunica

SADRŽAJ

1. UVOD	1
1.1. Zadaci	1
1.2. Ciljevi	2
2. EKSPERIMENTALNI POSTAV ROBOTSKOG SUSTAVA	3
2.1. Robot	3
2.2. Senzor sile.....	4
2.3. Alat	5
2.4. Obratci	6
3. MJERENJE I KALIBRACIJA ALATA	8
3.1. Kalibracija alata	8
3.2. Kompenzacija utjecaja gravitacije	10
3.3. Prikaz sile na računalu	12
3.3.1. ROBOGUIDE – HandlingPRO	12
3.3.2. MATLAB	15
4. UPRAVLJAČKA PODRŠKA	17
4.1. Contouring funkcija	17
4.2. Parametri <i>Contouring</i> funkcije	18
4.3. Izrada programa	21
5. ANALIZA EKSPERIMENTALNIH REZULTATA.....	23
5.1. Ravna ploha (aluminijaska vodilica).....	24
5.1.1. Podešavanje parametara <i>Contouring</i> funkcije.....	24
5.1.2. Rezultati	25
5.1.3. Zaključci.....	31
5.2. Zakrivljena ploha (valovita čelična ploča)	32
5.2.1. Podešavanje parametara <i>Contouring</i> funkcije.....	32
5.2.2. Rezultati	33
5.2.3. Zaključci.....	38
6. PROVJERA REZULTATA ANALIZE.....	39
6.1. Ravna ploha (aluminijaska vodilica).....	39
6.2. Zakrivljena ploha (valovita čelična ploča)	42
6.3. Popustljivost	46
6.4. Radni prostor	47
7. ZAKLJUČAK	51

LITERATURA.....	53
PRILOG 1 KAREL kod za slanje podataka	54
PRILOG 2 KAREL kod za vanjske rutine	56
PRILOG 3 MATLAB kod za obradu podataka	57
PRILOG 4 MATLAB kod za uspostavljanje veze sa robotom	60
PRILOG 5 MATLAB kod za prekidanje veze sa robotom	61
PRILOG 6 MATLAB kod za primanje podataka.....	62

POPIS SLIKA

Slika 1.	Fanuc LR Mate 200iC/5L	3
Slika 2.	Senzor sile Fanuc FS-10iA	4
Slika 3.	Simbolički prikaz robotskog sustava sa senzorom sile [4]	5
Slika 4.	Spoj alata i senzora sile na priрубnicu robota	6
Slika 5.	Pokretna traka s aluminijskim vodilicama	7
Slika 6.	Valovita čelična ploča	7
Slika 7.	Preddefinirani koordinatni sustav alata[4]	8
Slika 8.	Dovođenje vrha alata u fiksnu točku	9
Slika 9.	Različite konfiguracije robota u prostoru	10
Slika 10.	Rezultat kompenzacije gravitacije	11
Slika 11.	Uključivanje kompenzacije za pojedine funkcije	12
Slika 12.	Generiranje .pc datoteke u ROBOGUIDE-u	13
Slika 13.	Dijagram toka programa za očitavanje sile.....	14
Slika 14.	Pisanje programa u MATLAB-u	15
Slika 15.	Dijagram toka programa za iscrtavanje sile.....	16
Slika 16.	Učenje točaka u kojima se mijenja smjer kretanja[5].....	17
Slika 17.	Učenje točaka kod promjene orijentacije alata[5]	18
Slika 18.	Koordinatni sustav alata.....	19
Slika 19.	Program za praćenje konture aluminijske vodilice.....	22
Slika 20.	Program za praćenje konture valovite ploče.....	22
Slika 21.	Tijek odabira optimalne frekvencije	25
Slika 22.	Odziv sile za $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 90 \text{ mm/s}$ i $f_z = 5 \text{ Hz}$	26
Slika 23.	Odziv sile za $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 90 \text{ mm/s}$ i $f_z = 3 \text{ Hz}$	26
Slika 24.	Odziv sile za $F = 25 \text{ N}$, $v_s = 75 \text{ mm/s}$ i $f_z = 5 \text{ Hz}$	27
Slika 25.	Odziv sile za $F = 25 \text{ N}$, $v_s = 75 \text{ mm/s}$ i $f_z = 7 \text{ Hz}$	28
Slika 26.	Aluminijska vodilica i oslonac.....	28
Slika 27.	$F = 15 \text{ N}$, $v_s = 50 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$	29
Slika 28.	$F = 15 \text{ N}$, $v_s = 90 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$	29
Slika 29.	$F = 15 \text{ N}$, $v_s = 50 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$	30
Slika 30.	$F = 25 \text{ N}$, $v_s = 50 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$	31
Slika 31.	Ploča montirana direktno na aluminijski stol.....	33
Slika 32.	Odziv kod direktne montaže ploče ($F = 25 \text{ N}$, $v_s = 30 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$)	34
Slika 33.	Montaža ploče uz primjenu spužve.....	34
Slika 34.	Odziv kod montaže sa spužvom ($F = 25 \text{ N}$, $v_s = 30 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$)	35
Slika 35.	$F = 25 \text{ N}$, $v_s = 10 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$	36
Slika 36.	$F = 25 \text{ N}$, $v_s = 40 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$	36
Slika 37.	$F = 25 \text{ N}$, $v_s = 20 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$	37
Slika 38.	$F = 15 \text{ N}$, $v_s = 20 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$	37
Slika 39.	$F = 20 \text{ N}$, $v_s = 70 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$	40
Slika 40.	$F = 20 \text{ N}$, $v_s = 70 \text{ mm/s}$, $f_z = 7 \text{ Hz}$	40
Slika 41.	$F = 10 \text{ N}$, $v_s = 80 \text{ mm/s}$, $f_z = 3 \text{ Hz}$	41
Slika 42.	$F = 10 \text{ N}$, $v_s = 80 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$	42
Slika 43.	$F = 10 \text{ N}$, $v_s = 5 \text{ mm/s}$, $f_z = 10 \text{ Hz}$	43
Slika 44.	$F = 20 \text{ N}$, $v_s = 5 \text{ mm/s}$, $f_z = 10 \text{ Hz}$	43
Slika 45.	$F = 20 \text{ N}$, $v_s = 25 \text{ mm/s}$, $f_z = 10 \text{ Hz}$	44

Slika 46.	$F = 20 \text{ N}$, $v_s = 25 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$	45
Slika 47.	$F = 20 \text{ N}$, $v_s = 25 \text{ mm/s}$, $f_z = 20 \text{ Hz}$	45
Slika 48.	Prelazak preko oslonca - $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 75 \text{ mm/s}$, $f_z = 7 \text{ Hz}$	46
Slika 49.	Zaustavljanje prije oslonca - $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 75 \text{ mm/s}$, $f_z = 7 \text{ Hz}$	47
Slika 50.	Ploča blizu baze robota	48
Slika 51.	Ploča udaljena od robota	48
Slika 52.	Odziv za slučaj kada je ploča blizu robota	49
Slika 53.	Odziv za slučaj kada je ploča udaljena od robota	50

POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
F	N	Sila
F_{sr}	N	Srednja vrijednost sile kod odziva
ΔF_{max}	N	Razlika između najveće i najmanje primijenjene sile
F_{max}	N	Najveća primijenjena sila
F_{min}	N	Najmanja primijenjena sila
v_s	mm/s	Brzina posmaka
f_z	Hz	Frekvencija po Z osi

SAŽETAK

Ovaj završni rad istražuje mogućnosti robotskog praćenja zakrivljenih i ravnih ploha konstantnom normalnom silom kod primjene regulacije sile korištenjem senzora sile koji je postavljen na prirubnicu robotske ruke.

Prvi dio rada bavi se pregledom upravljačke podrške i izradom programa kojima se omogućuje regulacija sile duž unaprijed određene putanje i praćenje njezinog iznosa. Drugi dio rada sastoji se od prikupljanja eksperimentalnih rezultata pomoću Fanuc robota i senzora sile implementacijom izrađenih programa, te analize dobivenih rezultata.

1. UVOD

Kako bi se smanjio udio ručnog rada, a posljedično povećala kvaliteta i produktivnost, procese u industriji je poželjno automatizirati. Za automatizaciju je potrebna ili visokoorganizirana radna okolina ili integracija robota i naprednih senzorskih sustava koji omogućuju rad u nepotpuno definiranoj okolini. Integracija naprednih senzorskih sustava i robota je svakako poželjnija zbog toga što nam omogućuje jednostavno prilagođavanje različitim zadacima kod manjih ili većih promjena proizvoda koji se izrađuju. U napredne senzorske sustave koji bi se mogli primijeniti prilikom automatizacije spadaju i senzori sile i momenta koji će se koristiti u ovome radu.

U ovom radu će naglasak biti na primjeni konstantne normalne sile na površinu duž neke unaprijed određene putanje, a to su ujedno i neki od zahtjeva koji se postavljaju kod obrada poliranjem i brušenjem. Navedene obrade odvajanjem čestica predstavljaju zahtjevan zadatak za robota zbog nedostatka krutosti njegove strukture, tolerancija dijelova koji se obrađuju, grešaka koje se javljaju kod pozicioniranja robota i predmeta te trošenja alata. Stoga će se ispitati da li bi senzori sile i momenta montirani na prirubnicu robota mogli omogućiti odgovarajuću kompenzaciju grešaka odnosno smanjenje utjecaja navedenih problema.

1.1. Zadatci

Osnovni zadatak rada je analiza robotskog praćenja kontura primjenom konstantne normalne sile na površinu korištenjem senzora sile kako bi se prikazale mogućnosti te tehnologije u primjeni. Zamišljeno je da se zadatak riješi na Fanuc LR Mate 210iC/5L robotu sa Fanuc FS-10iA senzorom uz upotrebu gotove *Contouring* funkcije koju nam daje proizvođač robota, a koja služi za praćenje površine ploha konstantnom silom. Za rješavanje zadanog problema potrebno je riješiti nekoliko zadataka:

1. Pregled upravljačke funkcije i izrada programa
2. Implementacija programa i eksperimentalno prikupljanje rezultata
3. Analiza dobivenih rezultata.

1.2. Ciljevi

Ovim radom se želi postići ostvarivanje sljedećih ciljeva:


1. Prikaz mogućnosti i ograničenja robotskog praćenja kontura korištenjem senzora sile u praksi
2. Na temelju analize rezultata predložiti rješenja za upotrijebljene obratke
3. Provjera predloženih rješenja.

2. EKSPERIMENTALNI POSTAV ROBOTSKEG SUSTAVA

Eksperimentalni postav robotskog sustava na kojem su provođena mjerenja nalazi se u Laboratoriju za projektiranje izradbenih i montažnih sustava na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

2.1. Robot

Robot koji je korišten za eksperimentalna ispitivanja je Fanuc LR Mate 200iC/5L, slika 1., sa pripadajućom upravljačkom jedinicom Fanuc R-30iA Mate i privjeskom za učenje. Robot ima nosivost od pet kilograma i doseg od 892 mm, [1] .



Slika 1. Fanuc LR Mate 200iC/5L


2.2. Senzor sile

Na eksperimentalnom postavu je korišten senzor sile Fanuc FS-10iA, slika 2.. Korištenim senzorom sile omogućeno je mjerenje sila i momenata u smjeru triju koordinatnih osi (F_x , F_y , F_z , M_x , M_y , M_z). Razlučivost senzora je 0,4 N, a greška je manja od 2%, [2]. Ovim senzorom sile je u kombinaciji sa Fanuc LR Mate 200iC/5L robotom i R-30iA Mate upravljačkom jedinicom također omogućeno jednostavno pisanje programa kod zadataka orijentiranih upravljanju ili regulaciji sila odnosno momenata koji se javljaju na prirubnici robota jer uz njega dolaze i standardne funkcije za regulaciju sile koje se koriste za određene primjene.



Slika 2. Senzor sile Fanuc FS-10iA


Senzor sile je sa upravljačkom jedinicom robota povezan pomoću kabela koji štiti signal od utjecaja električnih i mehaničkih smetnji. Bitno je napomenuti da je tijekom rada uočeno kako vibracije okoline imaju utjecaj na očitavanja senzora, jer se one preko postolja prenose i na robota te uzrokuju njegove lagane vibracije uslijed čega dobivamo drugačija očitavanja sile. Simbolički prikaz robotskog sustava sa senzorom sile nalazi se na slici 3.



Slika 3. Simbolički prikaz robotskog sustava sa senzorom sile [4]

2.3. Alat


Alat kojim se primjenjuje konstantna normalna sila na podlogu je sastavljen od aluminijske pločice na koju je spojen vijak koji predstavlja osovinu na koju su navučena dva kuglična ležaja čiji vanjski prstenovi dolaze u kontakt sa površinom obratka. Alat je pričvršćen na adapter izmjenjivača alata SMC MA310-AM5 koji se pneumatski prihvaća pomoću izmjenjivača alata SMC MA310-YAM5, a koji je adapterskom pločom spojen na senzor sile. Masa sklopa alata i senzora sile iznosi 2,16 kilograma. Slika 4. prikazuje spoj alata i senzora sile na prirubnici robota.




Slika 4. Spoj alata i senzora sile na prirubnicu robota

2.4. Obratci

Kao obratci čije konture će se pratiti koristit će se aluminijska vodilica, koja služi za zadržavanje predmeta na pokretnoj traci u Laboratoriju za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, i valovita čelična ploča debljine 4 milimetra koja se izradila za potrebe ispitivanja. Slike 5. i 6. prikazuju korištene obratke.



Slika 5. Pokretna traka s alumijskim vodilicama




Slika 6. Valovita čelična ploča

3. MJERENJE I KALIBRACIJA ALATA

Senzor sile nam omogućuje mjerenje sile, ali kako bi on ispravno radio i kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati potrebno je prethodno podešavanje i usklađivanje svih dijelova robotskog sustava. Pa je tako za što točnije pozicioniranje alata u radnom prostoru robota potrebno provesti kalibraciju korištenog alata, a za ispravan rad senzora sile je potrebno provesti kompenzaciju utjecaja gravitacije. Također nam je za analizu rasipanja sile potreban prikaz njezinih vrijednosti što će se riješiti slanjem podataka iz upravljačke jedinice robota na računalo gdje će se obavljati prikaz rezultata, a kako bi se to omogućilo potrebno je uskladiti komunikaciju između upravljačke jedinice robota i računala.

3.1. Kalibracija alata

Kako bi vrh alata uvijek izvršavao željeno gibanje potrebno je definirati posebni koordinatni sustav alata za svaki korišteni alat. Na svakom robotu postoji preddefinirani koordinatni sustav alata s obzirom na koji se definira novi koordinatni sustav alata. Preddefinirani koordinatni sustav alata se nalazi na sredini prirubnice u osi šestog zgloba našeg robota, slika 7.




Slika 7. Preddefinirani koordinatni sustav alata[4]

Novi koordinatni sustav alata definira se pomakom po osima i rotacijama oko osi preddefiniranog koordinatnog sustava. Postoje tri metode za kalibraciju koordinatnog sustava alata, a to su:

1. Metoda tri točke
2. Metoda šest točaka
3. Direktni unos.

Za kalibraciju alata je korištena metoda tri točke koja se provodi dovođenjem vrha alata u istu točku iz tri različita smjera, dovođenje vrha alata u odgovarajuću točku prikazano je na slici 8.





Slika 8. Dovođenje vrha alata u fiksnu točku

Nakon dovođenja vrha alata u odgovarajuću točku iz tri različita smjera, točka vrha alata se automatski izračunava te dobivamo novi koordinatni sustav alata. Moguće je spremiti do deset različitih koordinatnih sustava alata, a za korišteni alat u ovom radu podaci su spremljeni u *Tool Frame 10*.


3.2. Kompenzacija utjecaja gravitacije

Konfiguracija robota, odnosno orijentacija alata tijekom rada robota se praktički stalno mijenja te to uzrokuje stalnu promjenu iznosa gravitacijske sile uzrokovane alatom koju senzor detektira. Kako ne bi došlo do pogrešnih očitavanja sile uslijed te promjene, te posljedično do primjene prevelike ili premale sile tijekom izvođenja *Contouring* funkcije, potrebno je provesti kompenzaciju utjecaja gravitacije. Kompenzacija utjecaja gravitacije se provodi pomoću programa *WCG_MAIN* njegovim pokretanjem preko privjeska za učenje. Nakon pokretanja programa potrebno je robota dovesti u tri dovoljno različite konfiguracije u prostoru te ih spremati pomoću privjeska za učenje, slika 9. prikazuje primjer dvije različite konfiguracije.



Slika 9. Različite konfiguracije robota u prostoru


Nakon što su se spremile željene konfiguracije, pokreće se automatsko izračunavanje centra mase i mase alata. Ukoliko se spremljene konfiguracije ne razlikuju dovoljno robot će javiti grešku te je potrebno spremi neke druge konfiguracije i ponovno pokrenuti izračunavanje. Nakon što se odrede centar mase i masa alata potrebno je rezultat spremi pod željenim brojem (1 do 9, u radu je korišten broj 9) i postaviti taj rezultat kao onaj koji će se koristiti za kompenzaciju gravitacije, postavljanjem parametra *Set to G. Compens. Value* na *Yes*, slika 10. prikazuje rezultat i odgovarajuće postavke parametara.



```
*** Results ***
Result No. : 9
1 Comment : 
2 Mass : 1.6 kg
Center of Gravity : Sensor Frame
3 X : 6.983 mm
4 Y : -5.773 mm
5 Z : 47.914 mm
6 Set to G. Compens. Value : Yes
```

Slika 10. Rezultat kompenzacije gravitacije

Kako bi se kompenzacija gravitacije provodila tijekom izvođenja funkcija za regulaciju sile potrebno je uključiti kompenzaciju za svaku pojedinu funkciju, postavljanjem parametra kraj broja naše funkcije na *ON* (funkcije koje će se koristiti u ovom radu su označene brojevima 6, 22 i 24), slika 11.



Slika 11. Uključivanje kompenzacije za pojedine funkcije


3.3. Prikaz sile na računalu

Rezultate rasipanja sile je potrebno na neki način prikupiti i spremiti kako bi se kasnije nad njima mogla provesti analiza. Zamišljeno je da se iznos sile tijekom praćenja odgovarajuće plohe prikazuje u obliku grafa na ekranu računala. Kako bi se ostvario prikaz sile na ekranu računala potrebno je povezati upravljačku jedinicu robota i računalo. Komunikacija između robota i računala se provodi pomoću TCP/IP protokola tako da se računalo poveže na wireless mrežu na koju je spojen robot preko Ethernet kabela, te se komunikacija dalje odvija pomoću programa u upravljačkoj jedinici robota i programa na računalu pri čemu se uspostavlja veza klijent – server te se podaci o sili iz upravljačke jedinice šalju na računalo, gdje se obrađuju i ispisuju u obliku grafa.

3.3.1. ROBOGUIDE – HandlingPRO


Program koji se nalazi unutar upravljačke jedinice robota, a služi za komunikaciju i slanje podataka računalu napisan je u KAREL programskom jeziku koji je svojstven Fanuc robotima. Programiranje u KAREL-u omogućeno je unutar Roboguide simulacijskog paketa za offline programiranje robota.

Kod programa za komunikaciju i slanje podataka o trenutno generiranoj sili preuzet je iz studentskog rada te su samo generirane .pc datoteke koje se prebacuju na robota. Generiranje tih datoteka izvodi se klikom na ikonu *Build*, a šalje u upravljačku jedinicu robota desnim klikom tipke miša na ime te datoteke i odabirom *Export, To Robot* te odabirom odgovarajućeg robota, slika 12. prikazuje generiranje koda u ROBOGUIDE-u.



Slika 12. Generiranje .pc datoteke u ROBOGUIDE-u

Program za slanje podataka o iznosu sile radi tako da na početku očita početno stanje senzora, odnosno silu u pravcu osi Z senzora koja se poklapa sa Z osi alata, te tu vrijednost spremi u varijablu FZ_0. Zatim ulazi u petlju gdje ponovno očitava stanje senzora za pravac osi Z i sprema vrijednost u varijablu FZ. Vrijednost varijable FZ se oduzima od početne vrijednosti i sprema se u datoteku te se u tom obliku šalje na računalu. Izlazak iz petlje i prekid veze sa računalom događa se pritiskom na tipku F3 na privjesku za učenje.




Slika 13. Dijagram toka programa za očitavanje sile


3.3.2. MATLAB

Na računalu je za primanje podataka sa upravljačke jedinice i prikaz sile u obliku grafa korišten programski kod napravljen u MATLAB-u, dio koda za komunikaciju je preuzet iz studentskog rada, a dio koda za obradu i prikaz podataka je razvijen samostalno. MATLAB je programski jezik visoke razine koji se uz brojne programske pakete koji ga proširuju primjenjuje za čitav niz različitih djelatnosti: programiranje, obrada signala i slike, grafičko prikazivanje rezultata, statističke obrade, analizu u vremenskoj i frekvencijskoj domeni i još mnogo toga.

Pokretanjem napravljenog programa računalu se kao klijent nastoji spojiti na upravljačku jedinicu robota koja predstavlja server. Kada server postane aktivan počinje primanje podataka i njihov ispis u obliku grafa. Ispis podataka traje sve dok se na privjesku za učenje ne pritisne tipka *F3*, a tada prestaje prikaz aktualnih podataka sa senzora sile te program ponovno odlazi u petlju gdje se pokušava spojiti na server (upravljačku jedinicu robota) i čeka da on postane aktivan.



Slika 14. Pisanje programa u MATLAB-u



Slika 15. Dijagram toka programa za iscrtavanje sile


4. UPRAVLJAČKA PODRŠKA

Pošto je ovaj rad zamišljen kao ispitivanje mogućnosti rješavanja problema praćenja ravnih i zakrivljenih ploha konstantnom normalnom silom pomoću gotove *Contouring* funkcije koja dolazi sa Fanuc senzorom sile i koju je moguće koristiti samo u kombinaciji sa Fanuc robotom i upravljačkom jedinicom, dat će se kratak pregled funkcije te njezinih parametara koje je moguće podešavati.


4.1. Contouring funkcija

Contouring funkcija prati površinu obratka održavajući konstantnu silu u određenom smjeru. Ukoliko se ova funkcija koristi u kombinaciji s alatom za poliranje ili brušenje, te obrade se mogu vršiti na obratku [5].

Važno je napomenuti nekoliko bitnih stvari na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom korištenja *Contouring* funkcije. Kako bi robot znao kojom putanjom se mora gibati tijekom izvođenja funkcije potrebno je pomoću privjeska za učenje zapamtiti početnu i krajnju točku putanje te one točke u kojima se značajno mijenja smjer kretanja ili orijentacija alata uslijed nagiba površine, slika 16. i slika 17.



Slika 16. Učenje točaka u kojima se mijenja smjer kretanja[5]



Slika 17. Učenje točaka kod promjene orijentacije alata[5]

Prilikom učenja točaka kojima se određuje putanja kretanja za vrijeme *Contouring* funkcije važno je da se alat i površina na koju će se primijenjivati sila ne dodiruju, već da su međusobno udaljeni približno jedan milimetar jer će u protivnom doći do primjene veće sile nego što to želimo.


Bitno je naglasiti da se promjenom orijentacije alata mijenja i gravitacijska sila kojom alat djeluje na senzor sile te je potrebno provesti kompenzaciju gravitacije kako bi se ta promjena uzela u obzir tijekom izvođenja *Contouring* funkcije, o čemu je više rečeno u odjeljku 3.2.

U slučaju primjene za detaljniji opis *Contouring* funkcije potrebno je pogledati [5].

4.2. Parametri *Contouring* funkcije

Zbog velikog broja parametara koje je moguće podešavati kod *Contouring* funkcije opisat će se samo oni čije postavke su mijenjane za potrebe ovoga rada, a detaljan opis svih parametara se nalazi u [5]. Parametri *Contouring* funkcije se postavljaju putem privjeska za učenje, pri čemu se kod postavljanja parametara svakoj funkciji za upravljanje silom dodjeljuje broj pod kojim se ona sprema u upravljačku jedinicu, te je moguće spremiti do 30 različitih postava parametara za različite funkcije. Na ekranu za postavljanje osnovnih parametara *Contouring* funkcije (Basic data setting screen) podešavani su sljedeći parametri:

- Function – određuje koja funkcija za regulaciju sile će se koristiti; odabrano *Contouring*
- Pushing Direction – određuje smjer u kojemu se nastoji primijeniti sila na površinu tako da se odabere jedna os kontrolnog koordinatnog sustava; odabrano +Z
- Contact F Threshold – određuje prag sile za procjenu ostvarenog kontakta, kada sila poraste iznad ove vrijednosti onda započinje praćenje konture stalnom normalnom silom; postavlja se manja vrijednost od nazivne sile, obično oko 10% nazivne vrijednosti
- Approach Velocity – određuje brzinu kojom se alat približava površini predmeta u smjeru određenom parametrom *Pushing Direction*; korišteno 1 mm/s i 10 mm/s
- Control Frame – određuje po osi kojeg koordinatnog sustava će se određivati smjer primjene sile, za slučaj kada je orijentacija obratka stalno jednaka odnosno kada robot drži obradak i pritišće ga uz neki rotirajući alat koristi se korisnički koordinatni sustav, a za slučaj kada se orijentacija alata stalno mijenja odnosno alat je pričvršćen na robotu i prati se kontura, odabire se koordinatni sustav alata; korišten je koordinatni sustav alata *Tool Frame*
- User Frame No. - određuje korisnički koordinatni sustav koji se koristi tijekom izvođenja *Contouring* funkcije; kod aluminijske vodilice korišten je korisnički koordinatni sustav broj 7, a kod valovite čelične ploče korišten je korisnički koordinatni sustav broj 1
- Tool Frame No. – određuje koji koordinatni sustav alata će se koristiti tijekom izvođenja *Contouring* funkcije; korišten je koordinatni sustav alata broj 10



Slika 18. Koordinatni sustav alata

- Contouring Force – određuje iznos sile u odabranom smjeru osi kontrolnog koordinatnog sustava koji se želi postići između alata i obratka; prilikom određivanja ove sile potrebno je u obzir uzeti nosivost robota, te se zbog nosivosti robota od 5 kg i mase sklopa na prirubnici od 2,16 kg nije koristila sila veća od 25 N
- Push Dist. Limit – određuje maksimalan iznos pomaka od naučene putanje u smjeru primjene sile, ukoliko iznos pomaka poraste iznad te postavljene vrijednosti robot staje i pali upozorenje; korišteno 50 mm
- Force Control Gain – određuje pojačanje regulacijskog kruga, parametri koji se nalaze pod ovim izbornikom pokazali su se kao ključni za dobivanje kvalitetne regulacije sile bez vibracija robotskog sustava, a oni se postavljaju tako da se kursor pomakne na redak s imenom ovog parametra te se pritisne tipka *Enter* pri čemu se otvara novi prozor u kojem se nalaze sljedeći parametri:
 - Approach Impedance – određuje pojačanje regulatora sile za vrijeme približavanja alata površini predmeta, kod ovog parametra je moguće odabrati želimo li postavljati:
 1. master frekvenciju (pri čemu se mijenjaju frekvencije u smjerovima svih osi i zakreta oko osi kontrolnog koordinatnog sustava i to za jednak omjer), proizvođač preporuča da se krene sa iznosom od 0,5 Hz te da se ta vrijednost povećava sve dok se ne pojave vibracije robota jer bi se odabirom veće frekvencije trebala dobiti bolja regulacija sile
 2. individualnu frekvenciju po svakoj osi i zakretu oko osi kontrolnog koordinatnog sustava; korišteno je podešavanje frekvencije po pojedinačnim osima i zakretima oko tih osi, a postavljene vrijednosti su navedene u odjeljcima 5.1.1. i 5.2.1., vrijednosti su dobivene eksperimentalno
 3. iznos prigušenja i krutosti našeg sustava
 - Contouring Impedance - određuje pojačanje regulatora sile u tijeku provođenja *Contouring* funkcije, kod ovog parametra je moguće postavljati jednake parametre kao i kod parametra *Approach*

Impedance te za njih vrijedi sve što je prethodno navedeno; također je korišteno podešavanje frekvencije po pojedinačnim osima i zakretima oko tih osi s tim da je tijekom ispitivanja mijenjana samo vrijednost frekvencije u smjeru Z osi, a ostale su držane na konstantnom iznosu, postavljene vrijednosti su navedene u odjeljcima 5.1.1. i 5.2.1.

Na ekranu za postavljanje naprednih parametara *Contouring* funkcije (Performance data setting screen) podešavan je samo parametar:

- Pushing Dir. Velocity – on određuje brzinu kretanja alata u smjeru primjene sile tijekom izvođenja *Contouring* funkcije ukoliko dolazi do udaljavanja alata od površine obratka; korišteno je 1 mm/s i 15 mm/s

4.3. Izrada programa

Nakon što se provela kalibracija alata, kompenzacija gravitacije i podešavanje parametara *Contouring* funkcije može se pristupiti pisanju glavnog programa kojim će se omogućiti praćenje ploha primjenom konstantne normalne sile. Pisanje programa provodi se na privjesku za učenje.

Na početku programa definira se korisnički koordinatni sustav i koordinatni sustav alata koji će se koristiti u tijeku izvršavanja programa. Sljedeći korak je pokretanje dvaju programa (LIB_FIL3 i FRANC_02) napisanih u KAREL-u koji će raditi paralelno sa glavnim programom, a koji služe za slanje podataka o ostvarenoj sili između obratka i alata na računalo. Nakon toga robot se dovodi u početnu poziciju za praćenje zadane krivulje te se tada poziva *Contouring* funkcija naredbom *FORCE CTRL* nakon čega započinje praćenje plohe održavanjem konstantne sile po putanji određenoj spremljenim točkama koje traje sve do poziva funkcije *Contouring End* također naredbom *FORCE CTRL*. Bitno je napomenuti da je za gibanje potrebno koristiti linearnu interpolaciju središta alata jer u slučaju interpolacije gibanja zglobovima dolazi do skretanja alata sa zadane putanje. Na slikama 19. i 20. su prikazani kodovi programa za praćenje konture aluminijske vodilice (program imena „N_T_S“) i valovite čelične ploče („N_PL_5“).

```
N_T_S
1/14
1: UFRAME_NUM=7
2: UTOOL_NUM=10
3: RUN LIB_FIL3
4: RUN FRANC_02
5: WAIT 2.00(sec)
6:J P[1] 5% FINE
7:J P[4] 5% FINE
8: FORCE CTRL[22:NIKOLA_CON]
: ErrorLBL[0]
9:L P[2] 80mm/sec FINE
10: FORCE CTRL[6:]
: ErrorLBL[0]
11:J P[3] 10% FINE
12: WAIT 1.00(sec)
13:J P[1] 5% FINE
[End]
```

Slika 19. Program za praćenje konture aluminijske vodilice

```
N_PL_5
1/23
1: UFRAME_NUM=1
2: UTOOL_NUM=10
3: RUN FRANC_02
4: R[99]=60
5: RUN LIB_FIL3
6: WAIT 2.00(sec)
7:J P[1] 5% FINE
8:J P[2] 5% FINE
9: FORCE CTRL[24:NIKOLA_PLOCA]
: ErrorLBL[0]
10:L P[10] R[99]mm/sec CNT100
11:
12:L P[3] R[99]mm/sec CNT100
13:L P[9] R[99]mm/sec CNT100
14:L P[4] R[99]mm/sec CNT100
15:L P[12] R[99]mm/sec CNT100
16:L P[11] R[99]mm/sec CNT100
17:L P[5] R[99]mm/sec CNT100
18:L P[8] R[99]mm/sec CNT100
19:L P[6] R[99]mm/sec FINE
20: FORCE CTRL[6:]
```

Slika 20. Program za praćenje konture valovite ploče

5. ANALIZA EKSPERIMENTALNIH REZULTATA

Kako bi se prikupili podatci za analizu pomoću kojih će se ispitati mogućnosti primjene robotskog praćenja ploha konstantnom normalnom silom proveden je niz mjerenja uz primjenu različitih sila na površinu i brzina posmaka duž zadane krivulje. Paralelno sa promjenom brzine i sile mijenjane su i postavke parametara *Contouring* funkcije kako bi se dobila optimalna rješenja i ispitao njihov utjecaj na rad *Contouring* funkcije.

Prilikom izbora sila koje će se ostavarivati između alata i obradaka uzela se u obzir nosivost robota koja iznosi 5 kilograma. Na temelju nosivosti robota i mase sklopa koji je spojen na prirubnicu robota (2,16 kg) zaključeno je kako je maksimalni dopušteni primjenjivi iznos sile približno 28 N. Vodeći se maksimalnim dopuštenim iznosom sile i probnim eksperimentalnim testovima odabrane su dvije veličine sile koje će se upotrebljavati u prikupljanju eksperimentalnih rezultata, a to su sile od 15 N i 25 N.

Izbor brzina posmaka (v_s) duž zadane krivulje temeljio se na probnim eksperimentalnim testovima pošto su brzine posmaka kod brušenja i poliranja, kod kojih bi se u primjeni mogla koristiti konstantna sila na površinu, raspoređene u vrlo velikom rasponu od svega nekoliko desetaka milimetara u minuti pa do nekoliko metara u minuti. Izabrane brzine za ravnu i zakrivljenu plohu se razlikuju pa će se njihovi iznosi navesti u odjeljcima 5.1. i 5.2. koji se odnose na pojedinu plohu.

Dodatno je za svaku od brzina mijenjan iznos parametra *Contouring Impedance*. Odlučeno je da će se mijenjati ovaj parametar jer on utječe na pojačanje regulatora te je njegovom promjenom moguće dobiti bolji ili lošiji odziv prilikom regulacije sile. Porastom iznosa frekvencije, koja se podešava navedenim parametrom, po pojedinom smjeru poboljšava se i odziv u tom smjeru, a rastu vibracije robota. Također smanjenjem frekvencije u određenom smjeru pogoršava se odziv, a vibracije robota se smanjuju [5]. Iako navedeni odnos između porasta frekvencije, odziva i vibracija robota vrijedi u većini slučajeva, nije se pokazao točnim u svim situacijama jer se kod pojave malih vibracija robota povećanjem frekvencije vibracije ponekad smanjuju ili potpuno nestaju. U slučaju pojave značajnih

vibracija robota (robot se naočigled trese) daljnjim porastom frekvencije vibracije se pojačavaju.

5.1. Ravna ploha (aluminijska vodilica)

Eksperimentalni testovi za ispitivanje mogućnosti primjene konstantne normalne sile duž ravne plohe pomoću robota i senzora sile provedeni su za sile od 15 N i 25 N, pri čemu se promatralo odstupanje sile od željene vrijednosti za brzine od: 50, 60, 75, 90 i 100 mm/s.

5.1.1. Podešavanje parametara *Contouring* funkcije

Kod *Contouring Impedance* parametra odlučeno je da će se podešavati individualne frekvencije po pojedinim osima koordinatnog sustava alata kako bi se moglo utjecati samo na odziv u smjeru normale na površinu (u ovom slučaju to je Z os koordinatnog sustava alata), a ujedno i jer je proizvođač dao početnu orijentacijsku vrijednost od koje krenuti (0,5 Hz). Korištene frekvencije po Z osi su 1, 3, 5, 7 i 10 Hz. Iznosi po ostalim osima i zakretima oko osi bili su konstantni tijekom svih prolaza zadanom krivuljom, te podešeni na sljedeći način:

- $X = Y = 0.5 \text{ Hz}$
- $W = P = R = 0.349 \text{ Hz}$.

Ostali parametri *Contouring* funkcije na ekranu s osnovnim postavkama podešeni su na sljedeći način:

- Function = *Contouring*
- Pushing Direction = +Z
- Contact F Threshold = 1 N i 2N (za normalnu silu na površinu od 15 N odnosno za normalnu silu od 25 N)
- Approach Velocity = 10 mm/s
- Control Frame = *Tool Frame*
- User Frame No. = 7
- Tool Frame No. = 10
- Contouring Force = 15 N i 25 N


- Push Dist. Limit = 50 mm
- Approach Impedance – $X = Y = 0,05$ Hz, $Z = 1$ Hz, $W = P = R = 0,349$ Hz.

Na ekranu s naprednim postavkama promijenjen je samo iznos parametra *Pushing Dir. Velocity* na 15 mm/s.

Svi ostali parametri *Contouring* funkcije ostavljeni su na tvorničkim postavkama.

5.1.2. Rezultati

Nakon prolaza zadanom krivuljom uz sve promjene frekvencije po Z osi alata(f_z) za svaku pojedinu brzinu i silu, pokazalo se da je frekvencija od 5 Hz po Z osi alata optimalan izbor za početak podešavanja ovog parametra jer kod skoro svih korištenih brzina i sila daje najbolji odziv uz najmanje vibracije sustava. Optimalna frekvencija za pojedinu brzinu kod određene sile se određivala na način da su se prvo eliminirale sve frekvencije kod kojih su se pojavile znatne vibracije sustava, zatim su pregledom dobivenih grafova odabrane frekvencije kod kojih se događao što manji prebačaj i što manje oscilacije sile oko nazivne vrijednosti, a zadnji kriterij odabira je bila što manja razlika između nazivne sile i srednje vrijednosti sile tijekom praćenja zadane plohe.




Slika 21. Tijek odabira optimalne frekvencije


Na sljedećim slikama je prikazano nekoliko ilustrativnih primjera dobivenih odziva sile. Na ordinatama grafova su prikazane vrijednosti sile ostvarene između alata i obratka, a na apcisi količina primljenih podataka.

Slika 22. prikazuje najbolji odziv za brzinu posmaka $v_s = 90$ mm/s i silu $F = 15$ N kod frekvencije $f_z = 5$ Hz, a slika 23. odziv kod jednake sile i brzine za frekvenciju $f_z = 3$ Hz.

Frekvencija od 5 Hz je odabrana kao optimalna zbog manjeg prebačaja na početku i zato što vidljivo oscilira oko zadane vrijednosti sile tj. srednja vrijednost sile je bliža nazivnoj.




Slika 22. Odziv sile za $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 90 \text{ mm/s}$ i $f_z = 5 \text{ Hz}$




Slika 23. Odziv sile za $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 90 \text{ mm/s}$ i $f_z = 3 \text{ Hz}$

Slika 24. prikazuje najbolji odziv za brzinu posmaka $v_s = 75$ mm/s i silu $F = 25$ N kod frekvencije $f_z = 5$ Hz, a slika 25. prikazuje odziv kod iste brzine i sile te frekvencije $f_z = 7$ Hz, kod kojeg se javljaju vibracije sustava u okolici oslonca aluminijske vodilice (uslijed vibracija javljaju se i velike oscilacije sile, detalj A) pa taj odziv unatoč manjem prebačaju na početku nije optimalan.




Slika 24. Odziv sile za $F = 25$ N, $v_s = 75$ mm/s i $f_z = 5$ Hz




Slika 25. Odziv sile za $F = 25 \text{ N}$, $v_s = 75 \text{ mm/s}$ i $f_z = 7 \text{ Hz}$

Na slici 26. prikazan je oslonac aluminijske vodilice u čijoj okolini se javljaju vibracije sustava.




Slika 26. Aluminijska vodilica i oslonac

Na slikama 27. i 28. prikazano je kako sa porastom brzine posmaka rastu i oscilacije sile, što je i logično jer se regulacija sile provodi u jednakim vremenskim intervalima, a robot prijeđe znatno veći put za isto vrijeme što znači da se stvarna sila između obratka i alata uslijed promjena na plohi obratka više povećala odnosno smanjila.




Slika 27. $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 50 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$




Slika 28. $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 90 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$

Utjecaj iznosa željene sile na odziv također nije zanemariv pa su tako kod manjih iznosa željene sile za iste brzine veća postotna odstupanja sile. Na slikama 29. i 30. vidimo kako su kod manje sile ($F = 15 \text{ N}$) i kod veće sile ($F = 25 \text{ N}$) apsolutna odstupanja sile gotovo jednaka tj. $\Delta F_{\max} = |F_{\max} - F_{\min}|$ za veću i manju silu je približno jednak što znači da u slučaju manje nazivne vrijednosti imamo lošije ponašanje sustava.



Slika 29. $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 50 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$

Slika 30. $F = 25 \text{ N}$, $v_s = 50 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$

5.1.3. Zaključci

Na temelju analize eksperimentalnih rezultata dobivenih za primjenu praćenja ravne plohe konstantnom normalnom silom može se reći kako je u slučaju primjene *Contouring* funkcije sa Fanuc LR Mate 200iC/5L robotom i FS-10iA senzorom sile prilikom podešavanja parametara *Contouring* funkcije najbolje početi sa podešavanjem parametra *Contouring Impedance* sa frekvencijom po Z osi od 5 Hz te onda variranjem oko te vrijednosti ispitati optimalan odabir za određenu primjenu. Također je bitno napomenuti da je promjenom ostalih parametara, a ponajviše mijenjanjem brzine prilazanja obratku moguće smanjiti prebačaj u okolini početne točke krivulje koja se prati.

Osim frekvencije kojom je najbolje započeti podešavanje parametara *Contouring* funkcije uočeno je i da se smanjenjem popustljivosti aluminijske vodilice uslijed približavanja njezinom osloncu, gdje je progib vodilice uslijed djelovanja sile sve manji, javljaju vibracije sustava pa je pretpostavka da bi se primjenom mehanički popustljivog alata mogle smanjiti vibracije sustava i poboljšati odziv.

Također primijećeno je da se povećanjem brzine posmaka i smanjenjem nazivne sile odziv pogoršava iz čega proizlazi zaključak da je bolji rad sustava omogućen pri većim silama i manjim brzinama.

5.2. Zakrivljena ploha (valovita čelična ploča)

Eksperimentalni testovi za ispitivanje mogućnosti primjene konstantne normalne sile duž zakrivljene plohe pomoću robota i senzora sile provedeni su za sile od 15 N i 25 N, pri čemu se promatralo odstupanje sile od željene vrijednosti za brzine od: 10, 20, 30, 40 i 50 mm/s.

5.2.1. Podešavanje parametara *Contouring* funkcije

Kod *Contouring Impedance* parametra odlučeno je, kao i kod ravne plohe, da će se podešavati individualne frekvencije po pojedinim osima koordinatnog sustava alata kako bi se moglo utjecati samo na odziv u smjeru normale na površinu (u ovom slučaju to je Z os koordinatnog sustava alata). Korištene frekvencije po Z osi su 5, 10, 15, 20 i 25 Hz. Iznosi po ostalim osima i zakretima oko osi bili su konstantni tijekom svih prolaza zadanom krivuljom, te podešeni na sljedeći način:

- $X = Y = 0.007 \text{ Hz}$
- $W = P = R = 0.005 \text{ Hz}$.

Ostali parametri *Contouring* funkcije na ekranu s osnovnim postavkama podešeni su na sljedeći način:

- Function = *Contouring*
- Pushing Direction = +Z
- Contact F Threshold = 1 N i 2N (za normalnu silu na površinu od 15 N odnosno za normalnu silu od 25 N)
- Approach Velocity = 1 mm/s
- Control Frame = *Tool Frame*
- User Frame No. = 1


- Tool Frame No. = 10
- Contouring Force = 15 N i 25 N
- Push Dist. Limit = 50 mm
- Approach Impedance – $X = Y = 0,007$ Hz, $Z = 1$ Hz, $W = P = R = 0,349$ Hz.

Na ekranu s naprednim postavkama promijenjen je samo iznos parametra *Pushing Dir. Velocity* na 1 mm/s.


Svi ostali parametri *Contouring* funkcije ostavljeni su na tvorničkim postavkama.

5.2.2. Rezultati

Kako je kod ispitivanja na ravnoj plohi uočeno da se javljaju manje oscilacije sile na dijelu gdje je ploha popustljivija odnosno tamo gdje je krutost manja to je potvrđeno i ovdje pa su se tako kod direktne montaže čelične ploče na aluminijski stol dobivale velike vibracije cijelog sustava. Na slikama 31. i 32. prikazana je direktna montaža ploče i dobiveni odziv za silu $F = 25$ N i brzinu posmaka $v_s = 30$ mm/s te frekvenciju u smjeru Z osi $f_z = 15$ Hz.




Slika 31. Ploča montirana direktno na aluminijski stol




Slika 32. Odziv kod direktne montaže ploče ($F = 25 \text{ N}$, $v_s = 30 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$)

Vibracije su znatno smanjene umetanjem spužve između ploče i stola, te su sva mjerenja za ploču provedena s takvim postavom. Na slikama 33. i 34. prikazana je montaža ploče uz primjenu spužve te u tom slučaju dobiveni odziv za identične parametre kao i na slici 28.



Slika 33. Montaža ploče uz primjenu spužve





Slika 34. Odziv kod montaže sa spužvom ($F = 25 \text{ N}$, $v_s = 30 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$)



Nakon rješavanja problema velikih vibracija sustava izvršeni su prolazi zadanom krivuljom uz sve promjene frekvencije po Z osi alata (f_z) za svaku pojedinu brzinu i silu, pokazalo se da je i ovdje, kao i kod ravne plohe, jedna frekvencija najbolji izbor za početak podešavanja rada *Contouring* funkcije, a to je frekvencija od 15 Hz. Kod primjene navedene frekvencije se skoro kod svih korištenih brzina i sila dobiva najbolji odziv uz najmanje vibracije sustava.

Na sljedećim slikama je prikazano nekoliko ilustrativnih primjera dobivenih odziva sile. Na ordinatama grafova su prikazane vrijednosti sile ostvarene između alata i obratka, a na apcisi količina primljenih podataka.

Na slikama 35. i 36. prikazano je kako sa porastom brzine posmaka rastu i oscilacije sile, što je jednako ponašanju kod ravne plohe.

Slika 35. $F = 25$ N, $v_s = 10$ mm/s, $f_z = 15$ HzSlika 36. $F = 25$ N, $v_s = 40$ mm/s, $f_z = 15$ Hz

Utjecaj iznosa željene sile na odziv također je jednak onome kod ravne plohe, pa tako kod većih nazivnih vrijednosti sile dobivamo kvalitetniji odziv, slike 37. i 38.

Slika 37. $F = 25 \text{ N}$, $v_s = 20 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$ Slika 38. $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 20 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$

5.2.3. Zaključci

Na temelju analize eksperimentalnih rezultata dobivenih za primjenu praćenja zakrivljene plohe konstantnom normalnom silom može se reći, jednako kao i kod ravne plohe, da je u slučaju primjene *Contouring* funkcije sa Fanuc LR Mate 200iC/5L robotom i FS-10iA senzorom sile prilikom podešavanja parametara *Contouring* funkcije najbolje početi sa podešavanjem parametra *Contouring Impedance* sa frekvencijom po Z osi od 15 Hz te onda variranjem oko te vrijednosti ispitati optimalan odabir za određenu primjenu. Također je bitno napomenuti da je promjenom ostalih parametara, a ponajviše mijenjanjem brzine prilaženja obratku, koja je ovdje smanjena na 1mm/s zbog veće krutosti čelične ploče u odnosu na aluminijsku vodilicu, moguće smanjiti prebačaj u okolini početne točke krivulje koja se prati.

Kao i kod ravne plohe i ovdje vrijedi pretpostavka o popustljivom alatu koja je ovdje odmah i dokazana nakon što se montirala spužva između promatrane čelične ploče i aluminijskog stola.

Zaključci iz odjeljka za ravnu plohu da se povećanjem brzine posmaka i smanjenjem nazivne sile odziv pogoršava vrijede i za zakrivljenu plohu iako u slučaju ploče sustav kod manjih brzina (10 i 20 mm/s) više vibrira iz čega zaključujemo da je u slučaju primjene potrebno pronaći optimalan odnos između kvalitete odziva i vibracija sustava.

Tijekom ispitivanja je također uočeno da se često pojavljuju vibracije kada je vrh alata jako udaljen od baze robota odnosno kada se nalazimo pri kraju radnog područja robota pa je i utjecaj obratka u radnom području robota poželjno ispitati.



6. PROVJERA REZULTATA ANALIZE

U ovome poglavlju će se ispitati zaključci o podešavanju frekvencija kod parametra *Contouring Impedance*, te provjeriti da li zaključak o popustljivosti vrijedi i kod primjene na ravnoj plohi pošto se u poglavlju 5.2.2. pokazao točnim za zakrivljenu plohu. Također će se ispitati da li položaj obratka u radnom prostoru robota utječe na kvalitetu odziva.


6.1. Ravna ploha (aluminijaska vodicica)

U odjeljku 5.1.3. zaključeno je da je kod primjene *Contouring* funkcije na ravnoj plohi najbolje krenuti sa podešavanjem parametra *Contouring Impedance* frekvencijom po Z osi iznosa 5 Hz. Ta tvrdnja je ispitivana za dvije sile od kojih je jedna izvan intervala primijenjenih sila ($F = 10 \text{ N}$), a druga je unutar intervala ($F = 20 \text{ N}$). Iznad gornje granice intervala od 25 N se nije išlo zbog nosivosti robota koja je objašnjena na početku poglavlja 5. Ispitivanja za navedene sile su se provodila na jednoj brzini unutar intervala (70 mm/s za silu od 20 N, odnosno 80 mm/s za silu od 10 N) primijenjenih brzina te za brzine izvan gornje i donje granice intervala (110 mm/s i 40 mm/s). Svi ostali parametri *Contouring* funkcije su ostali identični kao i u odjeljku 5.1.1.


Za silu od 20 N koja se nalazi unutar intervala sila za koje su provedena ispitivanja, frekvencija po Z osi od 5 Hz kod parametra *Contouring Impedance* se ponovno pokazala optimalnom, što je pokazano primjerom na slikama 39. i 40.. Na prikazanim primjerima se može vidjeti da razlika odziva kod dviju različitih primijenjenih frekvencija nije velika pa se kod primjene preporučuju uzeti onaj za koji se javljaju manje vibracije sustava, u ovom slučaju to je za frekvenciju od 5 Hz.

Slika 39. $F = 20 \text{ N}$, $v_s = 70 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$ Slika 40. $F = 20 \text{ N}$, $v_s = 70 \text{ mm/s}$, $f_z = 7 \text{ Hz}$

Za silu od 10 N koja se nalazi izvan intervala sila za koje su provedena ispitivanja, frekvencija po Z osi od 3 Hz kod parametra *Contouring Impedance* se pokazala optimalnom, što ukazuje na to da je moguće krenuti sa 5 Hz te da će se variranjem oko te vrijednosti dobiti optimalan odziv. Na slikama 41. i 42. vidi se da je odziv nešto bolji za frekvenciju od 3 Hz, ali također može se uočiti i kako se kod primjene malih sila javljaju veće relativne greške pa je upitna mogućnost primjene promatrane tehnologije u praksi (npr. kod poliranja).



Slika 41. $F = 10 \text{ N}$, $v_s = 80 \text{ mm/s}$, $f_z = 3 \text{ Hz}$


Slika 42. $F = 10 \text{ N}$, $v_s = 80 \text{ mm/s}$, $f_z = 5 \text{ Hz}$

6.2. Zakrivljena ploha (valovita čelična ploča)


U odjeljku 5.2.3. zaključeno je da je kod primjene *Contouring* funkcije na zakrivljenoj plohi najbolje krenuti sa podešavanjem parametra *Contouring Impedance* frekvencijom po Z osi iznosa 15 Hz. Ta tvrdnja je ispitivana za dvije sile od kojih je jedna izvan intervala primijenjenih sila ($F = 10 \text{ N}$), a druga je unutar intervala ($F = 20 \text{ N}$). Iznad gornje granice intervala od 25 N se nije išlo zbog nosivosti robota koja je objašnjena na početku poglavlja 5.. Ispitivanje za navedene sile su se provodila na jednoj brzini unutar intervala (25 mm/s za silu od 20 N, odnosno 35 mm/s za silu od 10 N) primijenjenih brzina te za brzine izvan gornje i donje granice intervala (60 mm/s i 5 mm/s). Svi ostali parametri *Contouring* funkcije su ostali identični kao i u odjeljku 5.2.1.

Prilikom ispitivanja je uočeno da za obje sile pri brzini od 5 mm/s frekvencija od 10 Hz daje odziv uz pojavu najmanjih oscilacija sile, iako su one i dalje značajne. Zbog tih oscilacija sile uslijed kontinuiranih vibracija robotskog sustava za cijelo vrijeme praćenja

konture primjena u praksi na ovim brzinama bez primjene popustljivog alata ne bi bila moguća. Ovo se slaže sa zaključkom iz odjeljka 5.2.3. gdje je navedeno da sustav pri manjim brzinama sve više vibrira. Na slikama 43. i 44. prikazani su navedeni odzivi.




Slika 43. $F = 10 \text{ N}$, $v_s = 5 \text{ mm/s}$, $f_z = 10 \text{ Hz}$




Slika 44. $F = 20 \text{ N}$, $v_s = 5 \text{ mm/s}$, $f_z = 10 \text{ Hz}$


Kod ispitivanja za preostale brzine, za obje sile se frekvencija od 15 Hz pokazala optimalnom tj. daje nam odziv kod kojega su oscilacije sile i vibracije sustava najmanje. Smanjenjem frekvencije dobivamo odziv kod kojega se $\Delta F_{\max} = |F_{\max} - F_{\min}|$ povećava te srednja vrijednost sve više odstupa od vodeće veličine. Povećanjem frekvencije se opet znatno povećavaju vibracije sustava. Na slikama 45., 46. i 47. dani su grafovi za brzinu posmaka $v_s = 25$ mm/s koji potvrđuju navedeno.



Slika 45. $F = 20$ N, $v_s = 25$ mm/s, $f_z = 10$ Hz




Slika 46. $F = 20 \text{ N}$, $v_s = 25 \text{ mm/s}$, $f_z = 15 \text{ Hz}$




Slika 47. $F = 20 \text{ N}$, $v_s = 25 \text{ mm/s}$, $f_z = 20 \text{ Hz}$

6.3. Popustljivost

Kako bi se ispitala potreba za popustljivosti kod ravne plohe upotrijebljene su iste sile i brzine te isti parametri Contouring funkcije za dva prolaza, pri čemu se jednom prošlo preko dijela gdje je oslonac aluminijske vodilice, a drugi put je robot zaustavljen nešto prije oslonca. Pokazalo se da se u slučaju zaustavljanja prije oslonca ne javljaju vibracije sustava pa ni oscilacije sile, slike 48. i 49. Na taj način se pretpostavka o potrebi uvođenja popustljivog alata pokazala točnom.




Slika 48. Prelazak preko oslonca - $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 75 \text{ mm/s}$, $f_z = 7 \text{ Hz}$




Slika 49. Zaustavljanje prije oslonca - $F = 15 \text{ N}$, $v_s = 75 \text{ mm/s}$, $f_z = 7 \text{ Hz}$

6.4. Radni prostor

Provjera pretpostavke o utjecaju radnog prostora na mogućnosti praćenja konture zadanom silom ispitat će se postavljanjem ravne ploče od plexiglasa vrlo blizu baze robota i što je moguće dalje od baze robota, slike 50. i 51. prikazuju robota u početnim točkama zadane putanje za oba slučaja. Ova pretpostavka proizlazi iz zapažanja tijekom provođenja ispitivanja kako je navedeno u odjeljku 5.2.3., ali i iz znanja o kinematičkoj strukturi robota da se pri kraju radnog područja robota za jako male pomake pojedinih osi položaj vrha alata više mijenja nego što je to slučaj kada je alat bliže bazi robota. Također jasno je da se na većem kraku uz istu silu stvaraju veći momenti pa je i zbog toga teže dobiti točno pozicioniranje vrha alata.




Slika 50. Ploča blizu baze robota




Slika 51. Ploča udaljena od robota

Snimanjem odziva za oba slučaja uočeno je da se kod odziva kada je ploča udaljena od robota dobivaju znatno veće oscilacije sile pa čak i vibracije sustava, slike 52. i 53. Iz toga se zaključuje da je prilikom praćenja plohe konstantnom silom potrebno obradak pozicionirati što bliže bazi robota.



Slika 52. Odziv za slučaj kada je ploča blizu robota



Slika 53. Odziv za slučaj kada je ploča udaljena od robota

7. ZAKLJUČAK

Integracija naprednih senzorskih sustava i robota omogućuje obavljanje raznolikih zadataka u industrijskoj proizvodnji te povećava fleksibilnost i efikasnost proizvodnje. Uz povećanje fleksibilnosti i efikasnosti obično je povećana i kvaliteta izrade, to je pogotovo istaknuto u onim dijelovima proizvodnje gdje se ručni rad koji ovisi o vrlo mnogo faktora (međuljudski odnosi, raspoloženje, zdravlje itd.) zamjenjuje strojnim radom. U navedene senzorske sustave spadaju i senzori sile i momenta koji su korišteni u ovome radu, a koji bi se mogli upotrijebiti za precizno sklapanje dijelova ili pri obradi odvajanjem čestica (brušenje, poliranje).

Kako bi se ispitale mogućnosti jednog takvog sustava napravljen je pregled njegove upravljačke podrške te je proveden niz eksperimentalnih mjerenja. Kod eksperimentalnih ispitivanja naglasak je stavljen na primjenu konstantne normalne sile na plohu duž neke unaprijed zadane putanje, kao što je to obično zahtjev pri brušenju ili poliranju. Mjerenja su provedena za dva različita slučaja, ravnu plohu (alumijska vodilica) i zakrivljenu plohu (valovita čelična ploča). Prilikom mjerenja za pojedini slučaj mijenjane su željene sile između alata i obratka, brzine posmaka uzduž površine obratka te postavke primijenjene *Contouring* funkcije koje su utjecale na pojačanje regulatora.

Iako su provedena mjerenja pokazala da ne postoji jedinstveno rješenje za sve slučajeve primjene ipak su ponudila korisne zaključke. Tako je zaključeno da je u slučaju ravne plohe najbolje krenuti sa postavkom parametra *Contouring Impedance*, koji utječe na pojačanje regulacijskog kruga, po pojedinačnim osima kontrolnog koordinatnog sustava i postaviti frekvenciju u smjeru normale na primijenjenu površinu na 5 Hz, dok kod zakrivljene plohe ta frekvencija iznosi 15 Hz. Ovisno o primijenjenim silama i brzinama posmaka potrebno je daljnje fino podešavanje navedenog parametra, te je uočeno da sustav daje točniji odziv za veće sile i manje brzine posmaka što je potrebno uzeti u obzir pri primjeni. Navedene vrijednosti se odnose na primjenu u promatranim slučajevima te nije moguće tvrditi da bi one bile jednake i kod primjene na nekim drugim obradcima ponajprije zbog toga što smo uočili da na rad sustava značajno utječe popustljivost odnosno sposobnost prigušenja vibracija.

Pretpostavka je da bi se uvođenjem popustljivog alata dobio puno točniji odziv te da bi se problem vibracija sustava vjerojatno izbjegao, zbog toga je tu opciju poželjno dodatno istražiti. Također je uočeno da se kvaliteta odziva znatno povećava približavanjem obratka bazi robota te je kod primjene potrebno uzeti u obzir i pozicioniranje obratka u radnom prostoru robota.

Može se zaključiti da je prije primjene promatranog robotskog sustava sa senzorom sile potrebno provesti navedena dodatna ispitivanja, a svakako vrijedi istražiti i opciju razvoja vlastitog regulatora čije podešavanje parametara bi svakako bilo lakše jer bi bio poznat model regulatora.

LITERATURA

- [1]
http://www.fanucrobotics.com/cmsmedia/datasheets/LR%20Mate%20200iC%20Series_10.pdf
f pristupljeno: 11. 02. 2016.
- [2]
<http://www.autocells.com/usr/docs/FANUC%20PDF%20Datasheets/FANUC%20Intelligent-Robots-with-Force-Sensors.pdf> pristupljeno: 11. 02. 2016.
- [3]
Inteligentni montažni sustavi FANUC, Bojan Jerbić, Bojan Šekoranja, Marko Švaco, Zagreb, 2010.
- [4]
FANUC Robot series R-30iA Mate CONTROLLER LR HANDLING TOOL OPERATOR'S MANUAL, FANUC Robotics America, 2007.
- [5]
FANUC Robot series Force Sensor OPERATOR'S MANUAL B-81154EN/03, FANUC Robotics America
- [6]
FANUC Robotics SYSTEM R-30iA Controller KAREL Reference Manual, FANUC Robotics America, 2007.

PRILOG 1 KAREL kod za slanje podataka

```

PROGRAM FRANC_02
%NOLOCKGROUP
%NOPAUSE = ERROR + COMMAND + TPENABLE

VAR
  conf: CONFIG
  p_user,p_tool,p1,p2,p3: XYZWPR
  str: STRING[20]
  P, R, V_X, V_Y, V_Z, V_W, V_R, T_MAX, T_MIN, TR_MIN, TR_MAX, ROT: REAL
  FX_0,FY_0, FZ_0, MX_0, MY_0, MZ_0, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, real_value,sila:
REAL
  STATUS, i, j, k, int_value, a, b, entry: INTEGER
  real_flag, UVIJET_1, UVIJET_2, UVIJET: BOOLEAN
  indx IN DRAM: INTEGER
  TCP:FILE
  s:STRING[10]

-----VANJSKE RUTINE-----
ROUTINE OPEN_FILE_ (FILE_ : FILE; TAG_ : STRING) FROM LIB_FIL3
ROUTINE CLOSE_FILE_(FILE_ : FILE; TAG_ : STRING) FROM LIB_FIL3

BEGIN

SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$OPER',0,STATUS) ;
SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$STATE',0,STATUS) ; DELAY 20

SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$COMMENT','MARKO',STATUS) ;
SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$PROTOCOL','SM',STATUS) ;
SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$REPERRS','FALSE',STATUS) ;
SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$TIMEOUT',9999,STATUS) ;
SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$PWD_TIMEOUT',0,STATUS) ;

SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$SERVER_PORT',5555,STATUS) ;

SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$STRT_PATH','192.168.123.124',STATUS) ;

SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$STRT_REMOTE','192.168.123.124',STATUS) ;

SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$PATH','192.168.123.124',STATUS)

SET_VAR(entry,'*SYSTEM*','$HOSTS_CFG[8].$remote','192.168.123.124',STATUS)

```



```
DELAY 10 ; SET_VAR(entry, '*SYSTEM*', '$HOSTS_CFG[8].$OPER', 3, STATUS);
DELAY 10 ;
SET_VAR(entry, '*SYSTEM*', '$HOSTS_CFG[8].$STATE', 3, STATUS) ;
DELAY 10 ;
reconn_::  --
DELAY 100; CLOSE_FILE_(TCP, 'S8:') ; DELAY 100;
OPEN_FILE_(TCP, 'S8:');
```

```
GET_VAR(entry, '*SYSTEM*', '$CCC_GRP[1].$FS_FORCE[3]', FZ_0, STATUS)
DELAY 2000
```

```
WHILE 1=1 DO
  GET_VAR(entry, '*SYSTEM*', '$CCC_GRP[1].$FS_FORCE[3]', FZ, STATUS)
  DELAY 20
  SET_REAL_REG(1, FZ_0-FZ, STATUS)
  sila=FZ_0-FZ;
  CNV_REAL_STR(sila, 5, 2, s)
  WRITE TCP(sila, CR);
  IF TPIN[132] THEN; GOTO van_; ENDIF -- F3
```

```
ENDWHILE
```

```
van_::
DELAY 100
WRITE TCP('kraj', CR);
DELAY 100
  DELAY 100; CLOSE_FILE_(TCP, 'S8:') ; DELAY 100;
END FRANC_02
```

PRILOG 2 KAREL kod za vanjske rutine

```

PROGRAM LIB_FIL3
%NOLOCKGROUP
%NOPAUSE = ERROR + COMMAND + TPENABLE

__*****VARIJABLE*****
VAR
  STATUS,entry:INTEGER
__*****

__*****
__*****  ROUTINE  *****
__*****

ROUTINE OPEN_FILE_(FILE_ : FILE; TAG_ : STRING)
  VAR
    CLIENT:BOOLEAN; SC:STRING[1]; i:INTEGER
  BEGIN
    CLIENT=FALSE; SC = SUB_STR(TAG_, 1, 1);IF SC='C' THEN; CLIENT=TRUE;
  ENDIF

  CONNECT_::;
  CLR_IO_STAT(FILE_)
  MSG_DISCO(TAG_,STATUS); WRITE('CONNECTING.... ',TAG_,CR);
  MSG_CONNECT(TAG_,STATUS)
  OPEN FILE FILE_('rw',TAG_); STATUS = IO_STATUS(FILE_)

  IF STATUS<>0 THEN
    FOR i=1 TO 3 DO
      WRITE(CHR(128),CR); WRITE('RECONNECTING AT...',3-i,CR); DELAY 10
    ENDFOR
    GOTO CONNECT_
  ENDIF

  WRITE('Status open file:',STATUS, ' TAG:',TAG_,CR)

END OPEN_FILE_

__*****
ROUTINE CLOSE_FILE_(FILE_ : FILE; TAG_ : STRING)
  BEGIN
    CLOSE FILE FILE_ ; WRITE('Disconnecting..',CR)
    MSG_DISCO(TAG_,STATUS); WRITE(TAG_,'status disco:',STATUS,CR)
  END CLOSE_FILE_
BEGIN
END LIB_FIL3

```

PRILOG 3 MATLAB kod za obradu podataka

```
broj_izvrsavanja=0;
F=25;                      %sila koja se koristi
F_sr=0;
delta_F=0;
max=0;
min=0;
global message_c
while true
    message_c='';

    ip='192.168.123.26';port=5555;
    X_client_open_rw(ip,port,100000);
    fprintf('Veza uspješno uspostavljena\n')

    %% komunikacija glavna petlja - prekida se kada se na FANUCU pritisne
F3
    fprintf('ULAZIM U PETLJU\n');j=0;
    broj_izvrsavanja=broj_izvrsavanja+1;
    raspon=700;
    x(1:raspon)=0;
    figure(1)
    i=0;
    set(1, 'OuterPosition', [50,50,600,400]);
    while true
        kraj=0;
        X_client_rcv_rw();
        if size(message_c,2)==5
            if strcmp(message_c(1:4), 'kraj')
                kraj=1;          break
            end
        end
        disp(kraj)
        if isempty(message_c);a=1;
            s='';
        else
            poruka=message_c;
            i=i+1;
            if size(poruka,2)<15;
                broj_str = strrep (poruka, ',', '.');
                koordinata=str2num(broj_str);
                koordinata=koordinata*10;
                disp(koordinata);
                % PLOT
                x(end+1)=koordinata;
                t=1:1:raspon;
                poc=size(x,2)-raspon;
                kraj=size(x,2);
                set(0, 'CurrentFigure', 1)
                plot(t,x(end-raspon+1:end))
            end
        end
    end
end
```

```
        ylim([-2 40])
        if mod(i,20)==0;j=i;end
        grid on;
        set(1,'OuterPosition',[50,50,600,400]);
    end
    log2(i)=size(poruka,2);
end

pause(0.01);

end

X_client_close_rw();
pause (0.1)

F_sve=zeros(raspon,1);
start=0;
stop=0;
sila=0;
s_s=0;
F_r=0;

for p=1:raspon
F_sve(p,1)=x(size(x,2)-raspon+p-1);
end

for k=1:raspon
    if F_sve(k,1)>F-(0.1*F) && sila==0
        start=k;
        sila=1;
    end
    if F_sve(k,1)<1 && sila==1
        stop=k-1;
        sila=0;
    end
end

s_s=stop-start;

for u=1:s_s
    F_r(u)=F_sve(start+u-1);
end

F_sr(broj_izvrsavanja,1)=mean(F_r)

min(broj_izvrsavanja,1)=F;
max(broj_izvrsavanja,1)=0;

for m=1:(s_s-5)

    tr_vr=F_r(m);

    if(F_r(m)<min(broj_izvrsavanja,1))
        min(broj_izvrsavanja,1)=F_r(m);
    end
    if(F_r(m)>max(broj_izvrsavanja,1))
```

```
        max(broj_izvrsavanja,1)=F_r(m);
    end
end

    delta_F(broj_izvrsavanja,1)=max(broj_izvrsavanja,1)-
min(broj_izvrsavanja,1)
    max(broj_izvrsavanja,1)
    min(broj_izvrsavanja,1)

    F_sr_N=F_sr(broj_izvrsavanja,1);
    naslov=num2str(F_sr_N);
    title(naslov(1:4), 'FontSize',18);
    ylabel('F[N]', 'FontSize',14);
    xlabel('n[kol]', 'FontSize',14);

end
```

PRILOG 4 MATLAB kod za uspostavljanje veze sa robotom

```
% CLIENT connect to a server and read a message
%
% Usage - message = client(host, port, number_of_retries)
function client_open_rw(host1, port1, number_of_retries1)

    import java.net.Socket
    %import java.net.*
    import java.io.*

    global input_socket1
    global out1
    retry1      = 0;
    input_socket1 = [];
    message1     = [];

    while true

        retry1 = retry1 + 1;
        if ((number_of_retries1 > 0) && (retry1 > number_of_retries1))
            fprintf(1, 'Too many retries\n');
            break;
        end

        try
            fprintf(1, 'Retry %d connecting to %s:%d\n', ...
                retry1, host1, port1);

            input_socket1 = Socket(host1, port1);
            out1 = PrintWriter(input_socket1.getOutputStream,true);
            fprintf(1, '%s\n',host1)
            break
            pause(10000000)

            break

        catch
            if ~isempty(input_socket1)
                input_socket1.close;
            end

            pause(0.05);
        end
    end
end
```

PRILOG 5 MATLAB kod za prekidanje veze sa robotom

```
global input_socket1
global out1

out1.close
input_socket1.close

clear input_socket1 out1

fprintf('VEZA TERMINIRANA.... \n\n');
```

PRILOG 6 MATLAB kod za primanje podataka

```
% CLIENT connect to a server and read a message
%
% Usage - message = client(host, port, number_of_retries)
function X_client_rcv_rw

import java.net.Socket
import java.io.*

global input_socket1
global message_c message_p
global in
in=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];

input_stream1 = input_socket1.getInputStream;
d_input_stream1 = DataInputStream(input_stream1);

bytes_available = input_stream1.available;

j=0;
k=0;
jj=0;
rb=0;
reset=0;
pom=0;

message_p = zeros(1, bytes_available, 'uint8');
message_c = zeros(1, bytes_available, 'uint8');

for ii = 1:bytes_available

    message_c(ii) = d_input_stream1.readByte;

    if message_c(ii)=='@' %KRAJ PODATKA
        j=0;
        pom=jj;
        jj=0;
        rb=rb+1;
        message_p = char(message_p);
        message_p(1:pom);
        x=str2double(message_p(1:pom));
        in(rb)=x;
    end

    %pisanje poruke u message_p koji treba zapisati svaki broj
    %odvojeno
    if j>0
        jj=jj+1;

        message_p(jj) = message_c(ii);
    end
end
```



```
        if message_c(ii)=='P' %POCETAK PORUKE
            j=1;
        end

        if message_c(ii)=='@' %KRAJ PODATKA
            j=1;
        end

    end
    in;
    message_c = char(message_c);

end
```